



Austauschaktion von Trockenschränken mit Asbest

Dr. Christoph Weber, Sicherheit und Umwelt



Austauschaktion Trockenschränke

- Alle Trockenschränke bei denen Asbest verbaut worden ist, werden kostenlos durch neue Trockenschränke ersetzt.
- Verminderung des Risikos einer Asbest-Belastung der UZH-Mitarbeitenden bei unsachgemäßem Umgang.

Trockenschränke mit Asbest



Asbest-Platten in Trockenschränken



Dichtungen aus Asbest



Trockenschränke mit Asbest



Trockenschränke mit Asbest



Isolationsschicht mit Asbest



Trockenschränke ohne Asbest (ab 1990)




Trockenschränke ohne Asbest



Trockenschränke ohne Asbest



Heizpilz mit Spuren von Asbest



Heizpilz ohne Asbest





Entsorgung

Reine Asbestfasern und schwachgebundener Asbest sind Sonderabfall !



Immer Sicherheit u. Umwelt kontaktieren

Sicherheit und Umwelt verpackt und kennzeichnet * die Abfälle vor Ort und leitet diese an eine Entsorgungsfirma weiter.






Austauschaktion Trockenschränke

- Entsorgungskosten senken
- Da die Standorte der alten Geräte nicht bekannt sind, bitte wir Sie die Typen und Anzahl der bestehenden Trockenschränke in die folgenden Tabellen einzutragen.
- Die ausgefüllten Listen bitte bis 31.7.2014 an Christoph Weber, Abteilung Sicherheit und Umwelt schicken (christoph.weber@su.uzh.ch).




Salvis TSK30

| Hersteller | Typ | Seriennummer falls bekannt | Standort (Gebäude, Raum) | Ersatzgerät: gewünschte Grösse (Inhalt in Liter) | Bild (Beispiel) |
|------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter |  |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Salvis | TSK30 | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |





Heraeus T 5042 E und evtl. weitere ohne Vakuum


| Hersteller | Typ | Seriennummer falls bekannt | Standort (Gebäude, Raum) | Ersatzgerät: gewünschte Grösse (Inhalt in Liter) | Bild (Beispiel) |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Heraeus | T 5042 E | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | diverse | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |
| Heraeus | | | | <input type="checkbox"/> ca. 40-50 Liter <input type="checkbox"/> ca. 100-120 Liter | |



Trockenschränke ohne Asbest (kein Austausch)

| Hersteller | Typ | Bild (Beispiel) |
|------------|------------|---|
| Salvis | TSW 60E |  A photograph of a Salvis TSW 60E drying cabinet. It is a white, rectangular unit with a large glass viewing window on the right side. On the left side, there is a green vertical control panel featuring a circular gauge, a green power button, and a silver dial. The cabinet is situated in a laboratory setting. |
| SalvisLab | Vacucenter |  A photograph of a SalvisLab Vacucenter drying cabinet. This unit is white and has a more complex control panel on the left side, including a digital display, several buttons, and a red emergency stop button. It features a large glass viewing window on the right. The cabinet is stacked on top of another similar unit. |

Trockenschränke ohne Asbest 3 (kein Austausch)

| Hersteller | Typ | Bild (Beispiel) |
|------------|------|---|
| Binder | alle |  |
| Venticell | |  |